

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

**сайт: mars.pro-solution.ru | эл. почта: msn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

Клещи токоизмерительные



Клещи предназначены для использования в качестве масштабного преобразователя тока в напряжение при измерении силы переменного тока промышленной частоты.

Каждые клещи индивидуально настраиваются совместно с конкретным прибором для обеспечения установленной точности.

Вы можете дополнить комплект своего прибора «Энергомонитор...» или «Энерготестер» токоизмерительными клещами с другими номинальными токами. Предлагаются токоизмерительные клещи:

10 А окно 8 мм – повышенной точности;

10 А окно 16 мм;

100 А окно 20 мм;

1000 А окно 60 мм – в т.ч. повышенной точности;

30/300/3000 А окно 200 мм – гибкие «ME FLEX 3003».

Клещи гибкие токоизмерительные «ME FLEX 3003» с трехдиапазонным усилителем (ТДУ) поставляются в комплекте с адаптером питания для заряда встроенной батареи. Питание ТДУ осуществляется от 2-х аккумуляторов (Ni-Mh типа AA, напряжение 1,25 В) или от 2-х гальванических элементов (неперезаряжаемых батареек типа AA, напряжение 1,5 В).